

パラメータ変更手順（例）

赤経 R A 軸 MOVE(導入) 速度を変更する方法

P 1 2 1 = 2 0 0 0 → 1 5 0 0 速度を現在速度の 7 5 %にする。

1.  を 3 秒間押し電源 ON

R 0 0 0 0 0 0 . + 0 0 0 0 0 0 e
* 0 0 0 0 0 0 . + 0 0 0 0 0 0

2.  を 3 秒間押しカーソルを左端に持ってくる。

R 0 0 0 0 0 0 . + 0 0 0 0 0 0 e
* 0 0 0 0 0 0 . + 0 0 0 0 0 0

3.  を 1 回押す。

P 0 0 0 = 0 0 0 0 : 0 0 0 0
 現在のデータ 変更数値

4. P 1 2 1 = 2 0 0 0 → 1 5 0 0 に変更。

(1)  を 1 回押す。 P 0 0 0 = 0 0 0 0 : 0 0 0 0

(2)  を 1 回押す。 P 1 0 0 = 0 0 0 0 : 0 0 0 0

(3)  を 1 回押す。 P 1 0 0 = 0 0 0 0 : 0 0 0 0

(4)  を 2 回押す。 P 1 2 0 = 2 0 0 0 : 2 0 0 0

(5)  を 1 回押す。 P 1 2 0 = 2 0 0 0 : 0 0 0 0

(6)  を 1 回押す。 P 1 2 1 = 2 0 0 0 : 2 0 0 0

(7)  を 1 回押す。 P 1 2 1 = 2 0 0 0 : 2 0 0 0

(8)  を 1 回押す。 P 1 2 1 = 2 0 0 0 : 1 0 0 0

(9)  を 1 回押す。 P 1 2 1 = 2 0 0 0 : 1 0 0 0

(10)  を 5 回押す。 P 1 2 1 = 2 0 0 0 : 1 5 0 0

(11)  を押しながら  を押す。 P 1 2 1 = 1 5 0 0 : 1 5 0 0

* 他のパラメータも設定の方法は同様です。


1 5 0 0 になり設定完了

パラメータ変更後は電源を入れ直してください。パラメータの反映は再起動後です。